

SIERRA[®]
MANUFACTURING





SIERRA[®]
MANUFACTURING
INSERTS MADE TO PERFORM

SIERRA MANUFACTURING INC.
Revisión de Proyectos
ATN: Sergio Valdivia

Octubre 2021



Production Services
Management*inc.*



Logic mixed with **passion.**

Proyectos en Revisión

Número de Parte	No. de Cotización	Fecha	Rebate
PT30A14732 (Dogbone)	S00402 / GM SLP9 // GM6825	17 Sep 2021	No
<u>PT30A15828</u> ★	S00403 / GM SLP9 // GM6826 (1)	17 Sep 2021	No
<u>PT30A15827</u> ★	S00404 / GM SLP9 // GM6826 (2)	17 Sep 2021	No
<u>KC18226</u> ★	S00405 / GM SLP9 // GM6827	17 Sep 2021	Si
PT30A15408 / 232176	S00406 / GM SLP9 // GM6823	17 Sep 2021	Si
232177 (2825.002)	S00407 / GM SLP9 // GM6824	17 Sep 2021	Si

PT30A15828

Requerimientos por parte de Sierra Mfg:




1 Inserto nuevo (muestra)

Status:

Listo para prueba

Next steps:

Programar prueba para Noviembre



PT30A15827

Requerimientos por parte de Sierra Mfg:




1 Inserto nuevo (muestra)

Status:

Listo para prueba

Next steps:

Programar prueba para Noviembre



KC18226

Requerimientos por parte de Sierra Mfg:




1 Inserto nuevo (muestra)

Status:

Listo para prueba

Next steps:

Programar prueba para Noviembre



Aprobado para a hacer pruebas.por favor de poner todo en S y colocar el cajetin como el del dogbone con el material, recubrimiento y demas cosas. 3.30 2021

PT30A15408 / 232176

Requerimientos por parte de Sierra Mfg:


- 1 Inserto nuevo (muestra)
- 2 Insertos usados (muestras)
- 2 Tornillos (muestras)

Status:

Desarrollo de Ingeniería

Next steps:

Realizar Pruebas en GMSLP



232177 (2825.002)

Requerimientos por parte de Sierra Mfg:

-  1 Inserto nuevo (muestra)
-  2 Insertos usados (muestras)
-  2 Tornillos (muestras)

 **Condiciones de Trabajo**

 **Material a Maquinar**

Status:

Desarrollo de Ingeniería



Gracias

Comisión Federal De Electricidad 625 Zona Industrial San Luis Potosí, México
<https://www.sierramfg.mx>

